

工程

广东省广州市花都区
花都区地方公路管理局
花都区道路交通基础设施

2019 年 07 月 29 日

一、开发建设项目水土保持设施验收基本情况表

项目名称	荔枝基路（凤凰路-迎宾大道）工程	行业类别	房地产
主管部门 （或主要投资人）	广州市花都区地方公路管理总站（广州市花都区道路交通基础设施建设管理中心）	项目性质	新建
水土保持方案批复机关、文号及时间	广州市花都区水务局， 花水函（2016）174号，2016年5月18日		
水土保持方案变更批复机关、文号及时间	\		
水土保持初步设计和施工图设计批复机关、文号及时间	广州市花都区发展和改革局， 花发改基[2010]44号，2010年7月20日		
项目建设起止时间	2016年6月起至2017年7月止		
水土保持方案编制单位	广东河海工程咨询有限公司		
水土保持监测单位	广东河海工程咨询有限公司		
水土保持施工单位	厦门市政工程公司		
水土保持监理单位	广州市穗芳建设咨询监理有限公司		
水土保持设施验收报告编制单位	广东河海工程咨询有限公司		

占地土地类型主要为林地、草地、交通运输用地、耕地。

项目于 2016 年 6 月动工，于 2017 年 7 月完工，总工期为 19 个月。

（二）水土保持方案批复情况

2016 年 5 月，水土保持方案编制单位广东河海工程咨询有限公司编制完成了《荔枝基路（凤凰路-迎宾大道）工程水土保持方案书（报批稿）》，并于 2016 年 5 月取得该项目水土保持方案的批复，批复文号花水函[2016]174 号。

（三）水土保持初步设计情况

2010 年 5 月，广州市花都区发展和改革局以《关于荔枝基路（凤凰路-莲山南路）工程项目建议书的批复》（花发改基[2010]44 号）批复了本项目的项目建议书；

（四）水土保持监测情况

2016 年 6 月～2017 年 7 月，建设单位委托广东河海工程咨询有限公司开展了水土保持监测工作。2019 年 7 月，建设单位完成编制了《荔枝基路（凤凰路-迎宾大道）工程水土保持监测总结报告》。监测报告主要结论为：项目区平均扰动土地整治率达到 100%、水土流失总治理度达到 100%、土壤流失控制比为 1.0、拦渣率达到 95%、林草植被恢复率达到 100%、林草覆盖率达到 28%。六项指标均满足方案设计的目标值，施工扰动的范围除绿化区域外均已进行硬化，项目扰动的原地貌植被得到恢复，项目建设水土流失得到了有效的防治，基本完成批复的水土保持方案任务。

（五）验收报告编制情况和主要结论

广东河海工程咨询有限公司受建设单位委托，承担该工程水土保持设施验收报告的编制工作，于 2019 年 7 月编制完成了《荔枝基路（凤凰路-迎宾大道）工程水土保持设施验收报告》。主要结论为：水土保持措施设计及布局总体合理，工程质量达到了设计标准，实现了保护工程安全，控制水土流失，达到恢复和改善生态环境的目的。项目区平均扰动土地整治率达到 100%、水土流失总治理度达到 100%、土壤流失控制比为 1.0、拦渣率达到 95、林草植被恢复率达到 100%、林草覆盖率达到 28%。本项目的六项指标均满足方案设计的目标值。施工扰动的范围除绿化区域外均已进行硬化，项目建设水土流失得到了有效的防治，基本完成批复的水土保持方案任务，达到验收条件。

（六）验收结论

综上所述，验收组认为：项目区内的水土流失已经得到有效控制，完成的各项水土保持措施质量合格，满足水土保持设施验收的条件，同意组织竣工验收。

（七）后续管护要求

建设单位应进一步加强水土保持设施管护，确保其正常运行和发挥效益。

三、验收组成员签字表

分 工	姓 名	单 位	职务/职称	签 字	备注
组 长	邓生荣	广州市花都区地方 公路管理总站(广州 市花都区道路交通 基础设施建设管理 中心)	业主代表	邓生荣	建设单位
成 员	李恩颖	广东河海工程咨询 有限公司	工程师	李恩颖	验收报告 编制单位
	牛强	广东河海工程咨询 有限公司	工程师	牛强	监测单位
	郝银飞	广州市穗芳建设咨 询监理有限公司	总监	郝银飞	监理单位
	李恩颖	广东河海工程咨询 有限公司	工程师	李恩颖	水土保持 方案编制 单位
	张一军	广州市市政工程设 计研究总院	工程师	张一军	设计单位
	苏志和	厦门市政工程公司	项目经理	苏志和	施工单位